Swiss Waagen DC GmbH
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

281-051-001 Schleppzeiger für Federwaagen (300–2500 g)

- Der Schleppzeiger besteht aus einem Kunststoffring mit gut gleitender Teflon-Schicht und lässt sich dadurch leicht über das Skalenrohr stülpen
- Anwendung: Den Schleppzeiger vor der Messung zum Nullpunkt schieben. Bei Belastung der Waage wandert der Schleppzeiger mit und bleibt bei der Maximalkraft pro Messvorgang stehen
- Geeignet für Zerreisstests bis 1000 g/10 N
- Gehäusematerial: Kuststoff

281-051-001 Schleppzeiger für Federw aagen (300–2500 g) lieferbar in 7 Tagen	Fr. 8.00