

## Swiss Waagen DC GmbH

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH

Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92

info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch

CHE-110.606.498 MWST

  
**SWISSwaagen.ch**

### 285-897 Schleppzeiger für Federwaagen (50–500 N)



- Der Schleppzeiger besteht aus einem Kunststoffring mit gut gleitender Teflon-Schicht und lässt sich dadurch leicht über das Skalenrohr stülpen
- Material: Kunststoff
- Anwendung: Den Schleppzeiger vor der Messung zum Nullpunkt schieben. Bei Belastung der Waage wandert der Schleppzeiger mit und bleibt bei der Maximalkraft pro Messvorgang stehen
- Geeignet für Zerreiβtests bis 30 kg/300 N

285-897 Schleppzeiger für  
Federwaagen (50–500 N)  
lieferbar in 7 Tagen

Fr. 12.00